LEGNOFARB Serie 0801



Impregnante protettivo e decorativo per legno.

CARATTERISTICHE: Legnofarb Serie 0801 è un impregnante sintetico per uso interno ed esterno modificato con olio di legno e cere selezionate. Legnofarb Serie 0801 è idrorepellente, ad alta penetrazione e rigenera il legno, sia nuovo sia riportato a nuovo preservandolo dal degrado organico dovuto agli agenti atmosferici, senza alterarne le naturali caratteristiche .ll Legnofarb Serie 0801 protegge il supporto dai raggi ultravioletti e dall'azione di muffe e batteri. Legnofarb Serie 0801 è particolarmente adatto per infissi, perlinati, palizzate, ecc.

CONFEZIONI: 0,75 Lt; 2,5 Lt; 21 Lt

PROPRIETA' CHIMICO FISICHE			
CARATTERISTICHE		VALORI STANDARD	UNITA' DI MISURA
NATURA DEL LEGANTE		Resine alchidiche	
ASPETTO/BRILLANTEZZA		satinato	
COLORE		Incolore e Cartella Linea Legno	
PESO SPECIFICO ISO 2811-1		0,9 ± 10% g/cc	g/cc
ESSICAZIONE 20 °C e 60% U.R.		Al tatto 1 ora Per ricopertura 24-48 ore Completa 36-48 ore	Ore
VISCOSITA' UNI EN ISO 2431		15 ± 2" CF4 20 °C	Coppa Ford secondi
MODALITA' APPLICATIVE			
TIPO DI SUPPORTO	Legno e derivati. Il supporto deve essere preparato come indicato nei capitoli : "CICLO APPLICATIVO" → "PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI".		
METODO DI APPLICAZIONE	Pennello,rullo pelo,spruzzo a bassa pressione,spruzzo airless		7
NUMERO DI MANI	2-3 mani (a seconda della protezione richiesta)		
RESA TEORICA	8-10 mq/litro per mano		
RESA PRATICA	La resa pratica può differire dalla resa teoric <mark>a in quant</mark> o dipendente dal tipo di applicazione ,dalla diluizione e d <mark>alla protez</mark> ione richiesta.		
DILUIZIONE	Pronto all'uso		
DILUENTE	GIULIA serie 0044 (per lavaggio attrezzatura)		
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da 5 a 35 °C		

VOCE DI CAPITOLATO : *Legnofarb Serie 0801* impregnante sintetico per legno da applicarsi su un supporto predisposto in maniera adeguata.

Gruppo farbe S.p.A Industria Vernici

LEGNOFARB Serie 0801



CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per la buona riuscita di un ciclo di pitturazione il supporto deve essere sempre controllato e risultare asciutto, compatto , pulito e sano .

Supporto nuovo: Carteggiare e spolverare le superfici. Togliere eventuali tracce di resina **Supporto vecchio**: Pulire le superfici. Eliminare macchie di grasso, sporco, muffa, ecc.

Carteggiare e spolverare le superfici. Togliere eventuali tracce di resina.

Supporto già pitturato: Eliminare tutte parti non aderenti o in fase di distacco e pulire le superfici.

Eliminare macchie di grasso, sporco, muffa, ecc. Carteggiare e spolverare. Se si usa l'impregnante pigmentato è necessario eliminare ogni traccia di vecchie pitture per non avere colorazioni disomogenee.

Una buona e corretta preparazione d<mark>el supporto è una garanzia di qualità sulla</mark> durata del rivestimento: un prodotto di elevata qualità applicato su un sottofondo <mark>scadente o su supporto trattato in mo</mark>do inadeguato, è destinato ad un logoramento precoce, caratterizzato da possibili fenomeni di alterazione del rivestimento stesso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Condizioni climatiche critiche con umidità elevata e basse temperature possono rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare sotto l'azione diretta del sole ,in previsione di pioggie o con vento forte. Mescolare accuratamente l'impregnante pigmentato.Più mani vengono applicate più scuro risulterà il colore del legno. Per uniformare il colore e mettere in risalto le venature, si consiglia di passare con uno straccio la superficie dopo circa 5 minuti dall'applicazione. Applicata su diversi tipi di legno, una stessa tinta può avere colori leggermente differenti. Si consigliano alcune prove preliminari.Tinte più scure proteggono maggiormente dai raggi UV.

Legnofarb Serie 0801 usato da solo, viene applicato in due o tre mani a distanza di 24 ore l'una dall'altra, tenendo conto che maggiore è lo spessore migliore sarà la protezione nel tempo. Sui legni di testa aumentare le mani per ridurre l'assorbimento d'acqua. Se usato come preparazione in cicli trasparenti, va poi ricoperto dopo almeno 24 ore, con tre mani da 30-40 micron di Sintofarb serie 0802, intervallate da un tempo di circa 24 ore.

Per finiture colorate si può procedere alla sovraverniciatura con smalti tipo il *Brill serie 0911* o il

Max serie 0690 applicando due mani da 30-40 micron intervallate da un tempo di circa 24 ore. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'impiego.

STOCCAGGIO: La stabilità del prodotto non diluito in vaso chi<mark>uso con</mark> poco volume d'aria è di 12 mesi a temp<mark>eratura c</mark>ompresa tra i 5 °C e i 35 °C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE:

Durante l'applicazione di **Legnofarb Serie 0801** è buona norma usare mezzi di protezione adeguati, occhiali, guanti, ecc., ed in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto.Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'applicazione.

Classificazione in relazione alla pericolosità

Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed adequamenti)

Avvertimenti per l'utilizzatore: Vedi scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti.

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti ed è stata elaborata al meglio secondo le nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia Farbe S.p.a. non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre preventivamente l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Gruppo Tarice S.p.A Industria Vernici

Via Udine 63 – 33030 MAJANO (UD) – Tel. 0432 / 959084 / 959028 – Fax 0432 / 959219 – <u>info@farbe.it</u> – www.farbe.it